

# Mercedes-Benz Antos 2532 6x2\*4, Autokran



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148

<b>Basis</b>		<b>Fahrerhaus</b>		<b>Gesamtgewicht</b>	
Type	LKW	Spiegelkamera	✓	Nutzlast kg	12220
Aksel	6x2*4	Heckkamera	✓	zul. Gesamtgewicht kg	26000
Stand	Sehr Gut	Motor und Standheizung	✓	Leergewicht kg	13780
<b>Zulassung</b>		Radio	✓	<b>Kran</b>	
Baujahr	2018	Kühlschrank	✓	Tonnenmeter	18,5
Zulassungsdatum	14-09-2018	Walkie	✓	Fernbedienung	✓
Letzte Hauptuntersuchung	12-09-2023	Navigationssystem	✓	Frontmontiert	✓
Referenznummer	7522	Abstandsradar	✓	Anzahl der Verschiebungen	3
<b>Motor und Transmission</b>		Last Indicator	✓	Fabrikat	Palfinger
Motor	OM936LA	Automatische Klimaanlage	✓	Baujahr	2018
PS	320	Automatische Katastrophenbremse (FCW)	✓	Range mtr	10,3 = 1560 kg
Km	403000	<b>Fahrgestell</b>		Einfache ruhrleitung	✓
Getriebe	EPS aut shift	Radstand mm	6100	Type	PK19.001 SLD
Eurotyp	6	Achslast, vorne kg	8000	Fahrzeugidentifizierungsnummer	100429264
Anzahl Tanks	1	Achslast, hinten kg	19000	Öl kyhler	✓
Tank Liter	300	Werkzeugkasten	✓	Arbeitsscheinwerfer	✓
Hinterachse, Einzelaustausch	✓	Hydraulisch gelenkten Hinterachse	✓	Letzte Inspektion	2023
Ad-blue	✓	Anhebbar Achsen	3.	<b>Pritsche / Koffer</b>	
PTO Getriebe	✓	<b>Bereifung</b>		Boden	Finer
Adblue tank liter	60	% Resttiefe	80/20 - 40/60 - 40/80	Bordwand	✓
Ohne Kupplungspedal	✓	Größe	385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5	Bordwandhöhe mm	800
<b>Cabine detail outside</b>		<b>Bremsen</b>		Koffertyp	fast lad
Warnungslicht	✓	Scheibenbremse	✓	Laden höhe mm	1180
Farbe	Blå	ABS	✓	Fabrikat	FKB
zusätzliche Arbeit	✓	<b>Federung</b>		Zurrschienen an den Seiten	✓
Blitz Licht	✓	Vorne, Parabel	✓	Baujahr	2018
<b>Dimension</b>		Hinten, Luft	✓	Löcher für Steckdosen	✓
Außenhöhe mm					
Außenlänge mm	xxxx				
Innenhöhe mm	800				
Innenbreite mm	2480				
Innenlänge mm	8850				

## Beskrivelse

Mercedes Antos 2532 6x2/4 Euro 6

8850 mm verzinktes Festbett – 800 mm Aluminium-Seiten und Kinngriff – Heckstoßstange mit seitlich angeschlagenen Heckturen – Furnierboden – Zurrlöcher in der Bettkante und Löcher für Gehstöcke auf jeder Seite und in der Mitte – 2 große Werkzeuge Kisten und 1 offene Strohkiste - lange Zeitschriftenkiste unter dem Bett zwischen den Längsseiten ca. H 68 mm x B 14 mm  
Hydraulischer Verlängerungsstoßfänger auf 1400 mm. Somit wird LAN mit Langgut gefahren  
Kran mit Rohrleitung für Rotor – Fernbedienung – Reichweite 14,45 m = hebt 1130 kg

6100 mm Achsabstand - Hydraulisch drehbares Drehgestell - Klimaanlage - Motor-/Kabinenheizung - Rückfahrkamera - Fahrradkamera  
- Blitzlichter vorne+hinten + seitlich - Rotorblinklicht am Dach - LED-Arbeitsscheinwerfer an der Rückwand - Trittstufen + Heck



Erscheint in gut gepflegtem und gewartetem Zustand

Beachten Sie, dass der Kran Folgendes hat:

- xxx Gesamtstunden
- xxx Arbeitszeiten

Vgl. Anzeige

Kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 – oder per E-Mail [salg@scanvo.dk](mailto:salg@scanvo.dk)

Besuchen Sie unsere Website [www.scanvo.dk](http://www.scanvo.dk) – immer mehr als 300 neuere: LKWs – Anhänger – Anhänger – Container + Kräne und noch viel mehr Transportgeräte



