## Volvo FL 240 (12 ton) NTM 9,7m3, Müllfahrzeug





Scanvo Trucks Danmark A/S Hårup Skovvej 7, Hårup 8600 Silkeborg

Sælger Salgsafdeling salg@scanvo.dk +45 8724 4370

+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Туре	LKW
Aksel	4x2
Stand	Sehr Gut

Zulassung		
Baujahr	2019	
Zulassungsdatum	06-11-2019	
Polizeiliches Kennzeichen	CN26084	
Letzte Hauptuntersuchung	17-09-2024	
Fahrzeugidentifizierungsnummer		
YV2T0W1A5KZ127368		

. a 20 agrao	YV2T0W1A5KZ127368
Referenznummer	7668

Fahrerhaus	
Fahrerhaustyp	Day cab
Aircondition	✓
Heckkamera	❤
Radio	✓
Automatische Katastrophenbrem (FCW)	ise
	✓
Elektrische Fensterheber	✓

75 - 25
285/70R19,5

Federung	
Vorne, Parabel	✓
Hinten, Luft	✓

Motor und Transmission	
Motor	5,1 ltr
PS	240
Km	139700
Getriebe I-Sync. A	TO1056 aut shift
Eurotyp	6
Anzahl Tanks	1
Tank Liter	215
Hinterachse, Einzelaustau	usch 💞
PTO motor	✓
Adblue tank liter	32
Ohne Kupplungspedal	~

Cabine detail outsid	de		
Warnungslicht			<b>✓</b>
Farbe	RAL 5017	Traffic	blue
Lichtkästen			<b>√</b>
Blitz Licht			<b>₩</b>
Bremsen			
Scheibenbremse			<b>✓</b>
ABS			<b>√</b>
Motorbremse			<b>✓</b>
Motorbremse			EPG

Fahrgestell	
Radstand mm	3500
Achslast, vorne kg	5000
Achslast, hinten kg	8500
Werkzeugkasten	<
Zentralschmierung	✓
Arbeitslicht	✓
Dimension	
Außenhöhe mm	XXX
Außenlänge mm	XXX
Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	3500
zul. Gesamtgewicht kg	12000
Leergewicht kg	8500
Verdichter	
M3	9,7
Siedlungsabfälle	<b>√</b>
Fabrikat	NTM
Туре	K-STD
Serie nummer	23147
Baujahr	2019
1 Raum	✓

## Beskrivelse

Volvo FL 240 Hk 4x2 (12 Tonnen) Müllwagen

NTM K-STD 1 Kammer Tagesrecyclinganlage - 9,7 m3 Lift für Minicontainer - Werkzeug-/Magazinbox im Aufbau - Zentralschmierung der Recycling NTM Anlage

Zahlreiche nach hinten gerichtete Arbeitsscheinwerfer sowie Rundumleuchten und beleuchtete Schilder auf dem Dach und der Rückseite der Recyclinganlage

215 | Dieseltank - 32 | AD Blue-Tank - 3500 mm Achsabstand - Parabelfederung vorn + Luftfederung - I-Sync. ATO1056 automatische Schaltung

Day Cab Low Entry - 2-Mann-Beifahrersitz - Klimaanlage - Rückfahrkamera - FCW automatische Notbremsung gegen Kollision -Rückfahralarm - Spurverlassenswarnung - RAL 5017 Verkehrsblau - AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

In sehr gutem Zustand und regelmäßig von Volvo gewartet.

Weitere Recycling-LKW finden Sie auf unserer Website www.scanvo.dk + 300 weitere Einheiten





































