

Kel-Berg D23B3 5,1 mtr - 14,6m3, Kippanhänger



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2011
Zulassungsdatum	06-10-2011
Polizeiliches Kennzeichen	DE8822
Letzte Hauptuntersuchung	13-08-2025
Fahrzeugidentifizierungsnummer	SKBD23B30BKE16319
Referenznummer	7765

Basis	
Type	Tandemhänger
Aksel	3
Stand	Gut

Bereifung	
% Resttiefe	40/100 - 80/80 - 40/40
Größe	385/65x22,5

Dimension	
Innenhöhe mm	1120
Innenbreite mm	2400
Innenlänge mm	5120
Kubikmeter	14,8

Bremsen	
Trommelbremse	✓
ABS	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	18700
zul. Gesamtgewicht kg	24000
Leergewicht kg	5300
King pin kg	1000

Anschlüsse	
Stromanschluss	EBS - 13 polet lysstik
Luftanschluss	duomatic
Hersteller	57 mm trækøje
V "KN air"	52
V "KN mekanish"	70
Kupplungshöhe mm	850

Federung	
Luft	✓
Fahrgestell	
Länge fahrzeugs mm	xxx
Hydraulic 1.	✓
Schaft-Typ	BPW
Zul. Achslasten kg	8000 - 8000 - 8000
Pritsche / Koffer	
Boden	pæn jævn
Planenaufbau	
Rollneigung	✓
Kipper	
3-Seiten-Kipper	✓
automatische Heckklappe	✓

Beskrivelse

Kelberg 3-Achs-Kipper, Modell D23B3

Innenmaße ca.: Länge: 5120 x Höhe: 1200 x Breite: 2400 mm = 14,6 m³ – 3-Seiten-Kipper
Luftgesteuerte, 400 mm hohe automatische Heckklappe – Rollplane – Kippkolben wirken dicht
BPW-Achsen – Trommelbremsen – Luftfederung – Reifengröße 385/65R22.5
57 mm Zugösenhöhe in 2 Positionen, aktuell beträgt die Höhe 850 mm, kann auf 700 mm Kupplungshöhe reduziert werden –
Kupplungslänge xxx mm
LED-Rückleuchten und 2 x 2 LED-Arbeitsscheinwerfer seitlich und hinten.
EBS-Stecker + 1 x 15-poliger Elektrostecker - Duomatic-Luftkupplung - 1-adrige Ölkupplung

Fahrgestell und Ladefläche in gutem Zustand, dem Baujahr entsprechend, mit grauem Unterboden.

Auslieferung mit neuer Inspektion vom 13.08.2025 mit folgenden Vorbereitungen:
Demontage der Bremsen, Durchschmierung der Schlüssel, Austausch der Bremsbacken an der 1. und 3. Achse und Einbau neuer
Bremstrommeln an der 3. Achse, 2 Ankerplattensätze, Montage von 2 gebrauchten Reifen, neue Zugdeichseln an der 3. Achse rechts,
Austausch der Federbuchsen an der 1. Achse beidseitig, Auslesen des EBS-Fehlerspeichers, Reparatur eines losen Steckers in der
Steckdose, Austausch von 2 hinteren Kotflügeln.

Kontakt: Scanvo Trucks Danmark A/S +45 87 24 43 70 oder per E-Mail: salg@scanvo.dk

Nye og brugte containere
Mere end 100 enheder!





