

# Iveco Daily 70C18 - dobbelt cab, Koffer aufbau



Scanvo Trucks Danmark A/S  
 Hårup Skovvej 7, Hårup  
 8600 Silkeborg

Sælger  
 Salgsafdeling  
 salg@scanvo.dk  
 +45 8724 4370  
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	LKW
Aksel	4x2
Stand	Neufähig
Zulassung	
Baujahr	2021
Zulassungsdatum	18-11-2021
Polizeiliches Kennzeichen	DD91509
Letzte Hauptuntersuchung	06-10-2025
Fahrzeugidentifizierungsnummer	ZCFC670DX05415426
Referenznummer	7684
Cabine detail outside	
Farbe	RAL 5024 Pastellblau
LED Licht	✔
Fahrgestell	
Radstand mm	4350
Achslast, vorne kg	2500
Achslast, hinten kg	5350
Arbeitslicht	✔

Motor und Transmission	
Motor	3,0 ltr
PS	180
Km	81900
Getriebe	Aut shift
Eurotyp	6
Anzahl Tanks	1
Ad-blue	✔
Ohne Kupplungspedal	✔
Fahrerhaus	
Fahrerhaustyp	Doppel - sleeper cab
Aircondition	✔
Anzahl Schlafplätze	1
Heckkamera	✔
Motor und Standheizung	✔
Radio	✔
Sitze	2 + fører

Bereifung	
% Resttiefe	50 - 75
Größe	225/75R16
Bremsen	
Scheibenbremse	✔
ABS	✔
Anschlüsse	
Kugelpkopfkupplung (kg)	3500
Ball Tiefgang	✔
Federung	
Vorne, Parabel	✔
Hinten, konventionell	✔
Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	2750
zul. Gesamtgewicht kg	7000

## Beskrivelse

Iveco Daily 70C18 Doppel-/Schlafkabine

Fiberglas-Box von Farre Karosseri mit eingebautem Magazin für verschiedene Umzugsgeräte  
 Innenmaße des Bettes ca. L 4100 + Magazin 1300 mm x H 2300 x B 2200 mm - Fachinhalt 20,7 m3 + Magazinraum über der Kabine 2,2 m3  
 3 versenkte Ankerreihen im Kasten mit 500 - 1200 - 1900 mm Höhe - Deckenleuchten  
 Webastro Air top 5000 Luftkessel mit Dieselantrieb im Kasten integriert – sowie Batteriestation im Werkzeugkasten, die den Kessel im stationären Betrieb am Laufen halten kann, sowie 220-Volt-Ladestecker mit Wechselrichter für 12-Volt-Batterie  
 2 Werkzeugkästen unter dem Regal + 2 LED-Leuchten  
 750 kg Zepro Modell ZLU 75-110 SA Lift – Fernbedienung – 1450 mm Aluminium-Hubplatte  
 Kugelpkupplung für 3.500 kg Anhänger

Insgesamt 3 Sitzplätze. in der Kabine inkl. Fahrer - Schlafplatz in der Mannschaftskabine - Klimaanlage - Motor-/Kabinenheizung - Rückfahrkamera

Fahrerhaus + Kasten lackiert im Farbton RAL 5024 Pastellblau – sieht fast wie neu aus  
 Interne Wartung 1/2024 mit Ölwechsel und Öl- und Kraftstofffiltern, nächster Service km 105.609

Kontaktieren Sie Scanvo für weitere Informationen unter +45 87244370 oder senden Sie eine E-Mail an salg@scanvo.dk

Fe









