

Volvo FM420 8x2*6 Trippel NTM 25m3, Müllfahrzeug



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis		Motor und Transmission		Bereifung	
Type	LKW	Motor	R6	% Resttiefe	50/50 - 100/60 - 100/100 - 100/40
Aksel	8x2*6	PS	420	Größe	385/55R22,5 - 385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5
Stand	Sehr Gut	Km	500300	Bremsen	
Zulassung		Getriebe	I-shift	Scheibenbremse	✓
Baujahr	2016	Eurotyp	6	ABS	✓
Zulassungsdatum	01-11-2016	Anzahl Tanks	1	Motorbremse	✓
Polizeiliches Kennzeichen	BE97309	Tank Liter	330	Federung	
Letzte Hauptuntersuchung	27-09-2024	Hinterachse, Einzelaustausch	✓	Vorne, Luft	✓
Fahrzeugidentifizierungsnummer	YV2XTW0FXGA793461	PTO motor	✓	Hinten, Luft	✓
Referenznummer	7826	Adblue tank liter	64	Gesamtgewicht	
Fahrerhaus		Ohne Kupplungspedal	✓	Nutzlast kg	14545
Fahrerhaustyp	Day cab	Cabine detail outside		zul. Gesamtgewicht kg	32000
Spiegelkamera	✓	Farbe	Traffic Blue RAL 5017	Leergewicht kg	16915
Ausstattungspaket	komfort +	Lichtkästen	✓		
Radio	✓	Nebelscheinwerfer	✓		
Automatische Klimaanlage	✓	zusätzliche Scheinwerfer	✓		
Fahrgestell		Blitz Licht	✓		
Radstand mm	4600				
Achslast, vorne kg	9000				
Achslast, hinten kg	24000				
Werkzeugkasten	✓				
Arbeitslicht	✓				
Hydraulisch gelenkten Hinterachse	✓				
Anhebbar Achsen	2. + 4.				

Beskrivelse

Volvo FM420 HK 8x2*6 Dreifach-Chassis-Müllwagen

NTM KGH - HB 1-Kammer-Industrieabfallentsorgungsanlage, Baujahr 2016, 25 m³, Wiegezellen unter der Ladefläche von Poul Tarp und Drucker im Fahrerhaus, Dachwinde, Hebebühne für Minicontainer, Werkzeug-/Magazinkasten im Aufbau

Zahlreiche nach hinten gerichtete Arbeitsscheinwerfer sowie Rundumleuchten und Leuchtschilder auf dem Dach und der Rückseite der Abfallentsorgungsanlage

EURO 6 Umweltmotor, 330-l-Dieseltank, 64-l-AD-Blue-Tank, 4600 mm Achsabstand, Vollluftfederung, I-Shift-Automatikschaltung, hydraulisch lenkbare 2. und 4. Achse, beide liftbar

Tagesfahrerhaus mit niedrigem Einstieg, Klimaanlage, Motor-/Kabinenheizung hinten, Fahrradkamera, Heckalarm, werkseitig lackiert in Verkehrsblau RAL 5017

Der Wagen befindet sich in einem dem Baujahr entsprechenden normalen und funktionsfähigen Zustand und ist durchgehend gewartet. Die letzte Wartung erfolgte am 27.09.2024 bei km. 461.433 Ölwechsel + Getriebe + Hinterachsöl

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Kontakt: Scanvo Trucks +45 87244370 oder per E-Mail an salg@scanvo.dk

Weitere Müllfahrzeuge finden Sie auf unserer Website www.scanvo.dk + 300 weitere Fahrzeuge













